



Соединитель  
перфорированный СР

уголок 40x40

проволочный  
ЛОТОК

хомут

зонт Л7

фланец  
воздушника

1. Гибкие воздуховоды крепить к патрубкам d50, расположенных на магистральных воздуховодах при помощи хомутов.
2. Перед монтажом воздуховоды расправить и разместить на проволочных лотках (закрепленных между магистральными воздуховодами и фланцами воздушников на ёмкостях на болтовые соединения) закрепив их при помощи пластиковых хомутов.
3. Допускается закреплять гибкие воздуховоды на натянутой металлической струне.

					6005.040.000/2 ОВ			
					Техперевооружение существующих объектов водоподготовки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке АО "Камтэкс-Химпром".			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Помещение ДНК оси А-Д/7-16 Опоры вентарегатов	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Фаст					Р	9	14
Нач. ПКО	Фаст				Узлы крепления гибких воздуховодов	АО "Камтэкс-Химпром" ПКО		
Утверд.	Сухинин							

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.